

ABSTRAK

Jalan Muhammad Husni Thamrin atau MH Thamrin merupakan kawasan perkantoran yang terletak di Jakarta Pusat yang biasa dikenal sebagai pusat bisnis dan perbelanjaan. Jalan Muhammad Husni Thamrin merupakan jalan yang termasuk jalan utama di Jakarta dan termasuk kategori jalan Arteri sekunder yang menghubungkan antara kota di Jakarta dengan kota di Tangerang. Kondisi di jalan MH Thamrin saat ini kapasitas Lokasi penelitian akan dilakuakn didekat ruas jalan MH Thamrin di dekat bundaran HI. Di jalan tersebut semakin berkurang diakibatkan banyaknya pejalan kaki, angkutan umum yang berhenti di pinggir jalan dan arus putar balik. Pada proposal skripsi ini akan dibahas mengenai tingkat evaluasi pelayanan jalan di ruas jalan MH Thamrin. Data yang akan diteliti akan berdasarkan perarutan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1977. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalahnya secara langsung dengan menghitung jumlah kendaraan yang lewat, mensurvey bagaimana kondisi arus lalu lintas sehingga peneliti dapat mengetahui tingkat kepadatan, kapastitas, derajat kejenuhan dan Level of Service dari ruas jalan tersebut.

Kata kunci: MKJI 1997, Kapisatas, Level of Service